⑩ 日本 圏特計庁(JP) ⑪実用新案出願公開

@ 公開実用新案公報(U) 平2-149364

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)12月19日

B 60 T 11/16

7812-3D B 60 T 11/16

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

図考案の名称 プランジヤ型マスタシリンダ

②実 顧 平1-58045

匈出 願 平1(1989)5月22日

⑩考 案 者

秀 行 神奈川県横須賀市汐入町3丁目57番地

①出 願 人

日本エヤーブレーキ株 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通1番46号

式会社

四代 理 人

弁理士 小 林 傳

- 1.考案の名称
 - プランジャ型マスタシリンダ
- 2. 実用新案登録請求の範囲

シリンダ孔を形成したシリンダ本体と、シリン ダ孔内周に形成した溝に嵌着され内外周リップ部 を形成したシール材と、該シール材を貫通して配 置され圧力室を区画するプランジャと、該プラン ジャに形成され不作動時圧力窒とシール材の低圧 側とを連絡する小孔とを有し、作動時プランジャ の小孔がシール材によりシール材の低圧側との連 絡が遮断されると圧力室に圧力が発生されるよう にしたプランジャ型マスタシリンダにおいて、シ ール材の内周リップ先端部にプランジャ外周に密 に弾接するシール部を設けるとともにこのシール 部の低圧側に複数の突起を設けて突起間に液路を 形成し、この液路に前配小乳を開口させ、シ 材の内周リップの端部を溝面に当接させて内周リ ップの自由な変形を阻止するととにも、外間リッ プ先端部にシリンダ孔内面とのシール部を、この

(1) 909

シール部の低圧側に液補給孔を各々形成し、満内 に外周リップ変形空所を形成したプランジャ型マスタシリンダ。

3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

末考案は、車両等で用いられるプランジャ型マスタシリングに関する。

(従来の技術)

この種のマスタシリンダとして、従来、実開昭 62-196770号公報に記載されたものがある。

第3図はこの従来のマスタシリンダにおいて、シリンダ本体 6 0 のシリンダ孔 6 1 内にプランジャ 6 2 により区画される圧力室 6 3 と作動液リザバとを連絡する液通路の構造を示したものである。図において、このプランジャ 6 2 は、先端部が筒 4 となっており、シリンダ本体 6 0 に形成されたシリンダ孔 6 1 の大径部 6 5 に嵌合されたスリーブ 6 6 を構動自在に貫通している。スリーブ 6 6 の後端は孔段部 6 1 A との間に環状溝

200

67を区画しこの溝67にシール材68が装着されている。スリープ66の後端部には後端を含む内周溝66Aと外周溝66B及び両溝に開口する半径方向の通路66Cが形成されており、外周溝66Bはシリンダ本体60に形成されたリザーバ接統部69を通して図示しない作動液リザーバに連絡される。圧力室63は、簡866Cに、外周溝66Bからなる液路を通して作動液リザーバに連絡されており、圧力室63への液補給はシール材63とプランジャ62の外周面との間を通して行われる。

(考案が解決しようとする課題)

この従来のものでは、圧力室63がプランジャ62に形成した複数個の小孔64Aを経由して作動液リザーバに連絡されるが、液補給はシール材68の内間リップの変形により行わせるようにしている。

このため、内周リップの変形時、復元変形時の

戻り位置にバランキが生じ、小孔 6 4 A の位置をあまりシール材 6 8 側へ近づけることができないので、遊びが大きくなるという問題があった。

本考案は上記問題を解消するためになされたもので、液圧の発生・消滅までに要する遊びを従来 に比して小さくすることができるプランジャ型マスタシリンダを提供すくことを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

本考案は上記目的を達成するため、シール材の内間リップ先端部にプランジャ外間に留に弾接するシール部を設けるとともにこのシール部の低圧側に複数の突起を設けて突起間に液路を形成し、この液路に前記小孔を開口させ、シール材の内間リップの端部を溝面に当接させて内間リップの端部を溝面に当接させて内間リップ先端部にシリンダ孔内面とのシール部を、このシール部の低圧側に液補給孔を各々形成し、溝内に外間リップ変形空所を形成したものである。

(作用)

本考案では、シール材の内周リップは自由な変

形を阻止されていおり、圧力室への液補給は外周リップの変形空所側への変形により行われるから液補給動作に起因して、内周リップのシール部とプランジャ小孔との位置にバラツキが生じることはない。

〔実施例〕

以下、本考案の一実施例を図面を参照して説明する。

第1図において、マスタシリングのシリング本体1は有底の筒体をなす第1の半体2と、有底の筒体をなす第1の半体2と、有底の筒体をなす第2の半体3からなり、第1の半体2の間口部を螺入して一体化力である。第1の半体2の筒孔4は段付き孔であって、底5側の孔6とこれより大径であるである。第1の孔6とこれより大径であるでするが、外側周には、図において上部を行するボス部12が突出形成され、背部によれ、のボス部と孔6、8に両端が開口する孔が、このボス部と孔6、8に両端が開口する孔が

形成されている。ボス部10と12に図示しない 作動液リザーバが接続される。第1の半体2の孔 3のテーパ孔部8Aは第2の半体3の端面部との 間に空間13を区画し、テーパ孔部8Aにはこの 空間13に開口する通孔14が形成されている。 この通孔14はボス部 12の内孔11に運通る 。ポス部10の内孔9は孔8の底8Cの角隅部に 開口する通孔15を通して孔8に連通している。 8Bは孔8のテーパ孔部8Aと底8Cとの間の部 分を示している。また、第1の半体2の孔6の底 80側にはシール材16(後述する)を嵌合する 四部6A(後述する)が形成され、該孔6の内周 面上部には四部6Aに連通する軸方向の溝(液通 路となる)17が形成されている。第2の半体3 の筒孔18と第1の半体2の筒孔4とに亘って、 スリーブ19が挿入され、このスリーブ19は第 2の半休3の内周面との間に液通路20を区画し ている。この液通路20は空間13に連通する。 このスリーブ19は、内周側に軸方向に延びる多 **熱の捕強リム19Aを有する筒体であって、後端** 面にシール材 2 1 (後述する)を嵌着する凹部 22 (後述する)を有するその後端部を、第2の 半休3の筒孔18の底との間にシール材23を介 在して該筒孔18の底に嵌合された案内部材24 に当接して第2の半体3に嵌合されており、第1 の半体2側に延びる前端部は嵌合部25で孔部8 Bに嵌合して底 8 C側へ伸び、孔 8 の底部に内嵌 された案内部材26に当接している。このスリー ブ19の前端面から突出する環状突起19Aと案 内部材26の端面から突出する突起26Aは互い に当接して両突起と両端面により、密封部材を嵌 着するための外側および内側環状門部を形成し、 この両四部に内外2重構造の密封部材27が嵌合 している。案内部材24は半径方向の液通路28 を有しており、液通路20に連通している。 室内 部材26も半径方向の液通路29を有する板状体 であって、孔8の底部と孔6の四部6Aに亘って 嵌合し、底 8 C の角隅部との間に環状通路 3 0 を 区画している。この通路30に通孔15が開口し ている。

ル材21は、第2図および第3図に拡大し て示すように、内周リップAの先端部にシール部 a を有し、このシール部 a からベース部 B にのび る複数本の突起 b が形成され突起 b 間に液路 D 1 を画成している。また、外周リップCの先端部に もシール部cを有し、このシール部cからベース 部Bにのびる複数本の液補給溝D2が形成されて いる。このシール材21は内周リツプAのシール 部aを主プランジャ42の外周に弾接し、外周リ ップCのシール部cを凹部(環状溝)22の外側 周面に弾接し、かつ内周リップAの先端を凹部 22の溝内壁22 A 端面に当接し、案内部材24 により軸方向移動を規制されて四部22内に嵌着 されており、凹部22はシール材21の外間リッ プCが変形可能な空所Sを残している。この凹部 22の溝内壁22人はスリープ19後端面より若 王長さだけ前端側で終わっている。なお、凹部 6 A、シール材16も四部22、シール材21と 同様である。

第1の半体2の孔6とスリーブ19とはシリン

28

グ孔40を形成しており、このシリンダ孔40内に、従プランジャ41が開口側を孔6の底に向けて摺動自在に挿入され、主プランジャ42が開口側を従ピストン41の底に向けて摺動自在に挿入されており、主プランジャ42はシール材21、 案内部材24を密に貫通して外部に延びている。

従プランジャイ1は戻しばね43によって主プランジャイ2個へ付勢されて孔6の底5との間に従アシンジャイ1の内底から同軸に延び本部が近けである軸44とこの軸に延び不能に互おするの底5に当接するリテーナイ5とに近って、後である中のであるがです。主アランジャイ2も戻しばね46に主圧力室Yを区面している。戻しばれ46にはアランジャイ2の内底から同軸に延び不40にまアランジャイ2の内底から同軸に延びが合状である軸47とこの外底に当びである軸47とこの外底に当びである軸47とこの外底に当時によりよりより入きく、両リテーナにより予負荷されている。

従プランジャイーには複数個の半径方向の小孔4 I Aが、室内部材26の液道路29に対応する位置に形成されており、主プランジャ42にも複数 個の半径方向の小孔42Aが、案内部材24の液 通路25に対応する位置に形成されている。なお 、シール材21とシール材16は、その各液路 り1に主プランジャ42の小孔42A、従プラン ジャ41の小孔41Aが開口するように装着して ある。従圧力室X、主圧力室Yは前記した図示されないボス部を通して配管が連絡される。

また、このマスタシリングは負圧倍力装置のフロントシェル50に組付けた状態で示してある。 この種のマスタシリダの動きは周知であるので、以下に、簡単に説明する。

この構成において、プレーキ弛めあるいはポンピング器に、従圧力窒×には、ボス部10の内孔9、液通路15、シール材16の液補給溝D2、シル材16の外周リップCと凹部6Aの溝との間、空所Sからなる液路を通して図示しない作動液リザーバから作動液が補給され、主圧力窒×には

、ボス部12の内孔11、液通路20、シール材21の液補給潜D2、シール材21の外間リップCと凹部22の溝との間、空所Sからなる液路を通して上記作動液リザーバから作動液が供給される構成であり、内集リップAは補給時に変形を防止されるようにしてある。

1.50

主プランジャ42が図において左方へ駆動された場合、小孔42Aがシール材21によって閉鎖されると、主圧力室Y内に液圧が発生し始める。主プランジャ42が左方移動すると、従プランジャ416により閉鎖されると、低圧力室X内に液圧が発生し始める。主プランジャ42、従アランシャ41の更なる左方移動によって主圧力室Y、従圧力室X内の液圧は関示しない吐出口から配管を通して図示しないプレーキ回路に供給される。

プレーキ解放時は、圧力室Y内の液は小孔42 Aから液路D1、案内部材24の液通路28、液通路20を経由して作動液リザーバに戻り、圧力

室×内の液は小孔41Aから液路D1、塞内部材26の液通路29、15を経由して作動液リザーバに戻る。

このように、本実施例では、シール材16、 2 1 の内周リップ A にシール専用のシール部 B は ウンプ A にシールののに 液路 D 1 で B は シール部 c を 有 を 形 可 は シール の で と が 変 形 可 能 で こ め 変 形 に よ り に 上 記 シール ら る 体 は と なって 弾 は し て い る 小 孔 4 2 A の 位 置 関 係 が アランジャ の 弛 め 孔 と の 値 を 充 分 に 近 づ け る こ と が で き 、 プランジャ の 遊 び を 従来に 比 し 小 さ く す る こ と が て き る 。

〔考案の効果〕

本考案は以上説明した通り、シール材の内周リップは自由な変形を阻止されており、圧力室への 液補給はシール材の外周リップの変形により行わ れるから、シール材の内周リップのシール部に対 してプランジャの小孔の位置を近ずけることができ、従来に比し、プランジャの遊びを小さくする ことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案の実施例を示す断面図、第2図 および第3図は上記実施例にけるシール材の半部 断面図および正面図、第4図は従来のプランジャ 型マスタシリングにおけるシール部の構造を示す 断面図である。

1…シリンダ本体、19…スリーブ、

- 6 A、 2 2 … 四部、 1 6、 2 1 … シェル材、 4 1
- 、1?---アランジャ、11A、12A…小孔、
- A…内間リップ、B…ベース部、C 外間リップ
- 、 a 、 b …シール部、 c 突起、 D 1 … 液路、
- D 2 一液補給溝、S 一変形空所、

実用新案登録出願人


日本エヤーブレーキ株式会社

代理人 弃理士 小林傅


在区区

:;; `


第 2 図



第3図



代理人 升理士 小林傳



921 代理人 护理士 小林傅

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐-BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.